

**PEDIDO DE SERVICIO N°**

000985

UNIDAD EJECUTORA : 405 DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000744

Tipo Uso : Consumo  
Dirección Solicitante : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS  
Entregar a Sr(a) : LUMBRE RUIZ CYNTHIA  
Fecha : 23/04/2026  
Actividad Operativa : C0098 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE  
Motivo : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA DE PAMPAROMAS

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0077	20	044	0096	0104	3000801	5006279

Código	Descripción / Términos de Referencia	Clasificador	Valor S/.	Unidad Medida
607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA ALCANCES DE SERVICIO: SEGÚN TDR ADJUNTO.	2.3.2 4.5 1	1.00	SERVICIO

Gobierno Regional Ancash  
DIRECCION DE SALUD ANCASH  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
  
*Cynthia Lumbre Ruiz*  
Lic Enf Cynthia Lumbre Ruiz  
C.P.: 325000  
COORDINADORA DE PP104  
Firma del Solicitante

Gobierno Regional Ancash  
DIRECCION DE SALUD ANCASH  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
  
Abog. Jose Santos Calderon Castillo  
REG. CAS N 83  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
Firma Autorizada





PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

UNIDAD DE LOGISTICA SERVICIOS GENERALES

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"


**INFORME N° 074-2026-REGION-ANCASH-DIRESA-RSHN-CZ/SERV.GEN.**

**A** : Mto. Lic. Adm. WILLIAM RICHARD ALEJANDRO REYES  
Jefe de la Unidad de Logistica RSHN

**DE** : JUAN CARLOS REVER ESCOBEDO  
Responsable de Servicios Generales RSHN

**ASUNTO** : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA DEL C.S PAMPAROMAS

**FECHA** : Caraz, 17 de abril del 2026.



**I. ANTECEDENTES**

Es grato dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente y, a la vez, informarle que el Centro de Salud Pamparomas ha solicitado el mantenimiento correctivo de su unidad móvil, basándose en los siguientes documentos recibidos el 16 de abril del presente año al área de servicios generales:

- Oficio N° 069-2026-RSHN/MRP/CSP/J
- Informe de Requerimiento N° 003-2026-RSHN/CSP/MRP/CH (Emitido por el conductor del C.S. Pamparomas).

**II. DATOS DEL VEHÍCULO**

- Marca : NISSAN
- Modelo : FRONTIER
- Placa : EUA-605
- Dependencia : C.S. Pamparomas



**III. DETALLE DEL REQUERIMIENTO (SERVICIO)**

Se requiere la contratación del servicio para los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
01	Servicio de cambio de filtro de combustible	01	Unidad
02	Servicio de cambio de filtro de aire	01	Unidad
03	Servicio de cambio de filtro de aceite	01	Unidad
04	Servicio de cambio de aceite	01	Galón
05	Servicio de revisión de fluidos (hidráulicos, frenos)	01	Servicio



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE  
ANCASH

DIRECCIÓN DE RED DE  
SALUD HUAYLAS NORTE

UNIDAD DE LOGISTICA  
SERVICIOS GENERALES

12

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
06	Servicio de revisión y reparación de pastillas y zapatas de freno	01	Servicio
07	Servicio de revisión y mantenimiento de sistema de suspensión	01	Servicio
08	Servicio de revisión y mantenimiento de sistema de dirección (S	01	Servicio
09	Servicio de revisión y mantenimiento de sistema de transmisión	01	Servicio
10	Servicio de revisión y mantenimiento de sistema de eléctrico (solo revisión)	01	Servicio
11	Servicio de mantenimiento de cabina de la ambulancia.	01	Servicio
12	Servicio de revisión y mantenimiento de sistema del motor (Consume mucho aceite)	01	Servicio

#### IV. CONCLUSIÓN

Se remite el presente para su conocimiento y fines pertinentes, a fin de que la Unidad de Logística proceda con las gestiones administrativas para la pronta atención de esta unidad, considerando que es una herramienta vital para las referencias y emergencias del C.S. Pamparomas.

También se ha solicitado mantenimiento correctivo con:

- INFORME N° 030-2026-REGION-ANCASH-DIRESA-RSHN-CZ/SERV.GEN.
- INFORME N° 068-2026-REGION-ANCASH-DIRESA-RSHN-CZ/SERV.GEN.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines que estime pertinente,

Atentamente,

  
GOBIERNO REGIONAL ANCASH  
DIRECCION REGIONAL SALUD  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
Responsable de Servicios Generales  
Juan C. Revier Escobedo  
DNI: 21144858



**PERÚ** Ministerio de Salud

**DIRESA ANCASH**  
**RED DE SALUD HUAYLAS NORTE**  
**MICRO RED PAMPAROMÁS**



*Sen Gov 2 11*

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

OFICIO N° 069 - 2026 - RSHN/MRP/CSP/J.

AL DE ANCAH  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES NORTE  
ADMINISTRACIÓN  
15 ABR. 2026  
RECIBIDO  
FIRMA:  
N° REGISTRO: HORA: 12:00

A : MC. IVAN EDWARD HUETE LOYOLA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

DE : OBSTA. YENNER JAIRO CHUCCHU CABALLERO  
JEFE DE LA MICRO RED PAMPAROMAS

ASUNTO : REMITO ESTADO SITUACIONAL DE LA AMBULANCIA DE LA  
MICRO RED PAMPAROMAS

ATENCION : RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRANSPORTES DE LA RSHN  
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DE LA RSHN

FECHA : PAMPAROMÁS, 14 de abril del 2026.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE SALUD ANCASH  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
TRAMITE JOCUMENARIO  
15 ABR 2026  
RECIBIDO  
FIRMA:  
N° REGISTRO: 4303 HORA: 10:30

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente a nombre de la Micro Red pamparomas, y a través de la presente remitirle el estado situacional de la ambulancia de la Micro red pamparomas, la ambulancia de la placa EUA-605, el cual se detalla en el documento adjunto.

- Informe N° 003 – 2026 RSHN/CSP/MRP/CH

Esperando su atencion a la presente y agradezco antemano, haga propicia la ocasión para reiterarle mis muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE SALUD ANCASH  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
TRAMITE JOCUMENARIO  
PASE A: ADM  
C.c. Archivo  
FECHA 15/04/2026

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE SALUD ANCASH  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
PASE A: Logistica  
Atencion  
Su Consentimiento  
Aprobacion  
Opinion de Emisor  
Accion Inmediata  
Disponibilidad de Recursos  
Planamiento y Presupuesto  
Archivar  
Observaciones

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE SALUD ANCASH  
RED DE SALUD HUAYLAS NORTE  
UNIDAD DE LOGISTICA SECRETARIA  
15 ABR 2026  
RECIBIDO  
Firma: 2527 HORA: 11:30

MINISTERIO DE SALUD  
Y JAIRO CHUCCHU CABALLERO  
OBSTA. TRANSPORTES NORTE  
JEF. M.R. PAMPAROMAS  
16.04.26  
3.28.1pm

**"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"**

INFORME 003/2026 - RSHN/MRP/CSP/.

A: LIC. YENNER JAIRO CHUCCHU CABALLERO  
JEFE DE LA MICRORED PAMPAROMAS.

DE: NELSON JUAN DE LA CRUZ RIVERA  
CHOFER DE AMBULANCIA

ASUNTO: INFORME DEL ESTADO DE LA AMBULANCIA DE PLACA (EUA-605)

- ✓ y SISTEMA DE SUSPENSIÓN: La suspensión de la unidad se encuentra aún en buen estado ya que no lleva mucho tiempo de ser remplazada.
- ✓ y SISTEMA DE DIRECCION: El sistema de dirección presenta un pequeño juego que podría provenir de la caja de dirección o de algún otro componente del sistema, presenta también un ruido al girar todo el volante en ambos sentidos, para una mejor conducción sería la revisión y la corrección de estos problemas.
- ✓ y SISTEMA DE FRENOS: El sistema de frenos requiere una regulación del freno posterior ya que ahí se encuentra el mecanismo que acciona el freno de estacionamiento (freno de mano) que no esta funcionando al 100% ya que en pendientes pronunciadas este no bloquea en su totalidad el movimiento y el vehículo tiende a irse esto no ayuda al conductor cuando tiene que salir de la unidad a retirar algún obstáculo en el camino.
- ✓ y SISTEMA DE TRANSMISION: El sistema de transmisión presenta ruidos fuertes en los giros en ambas direcciones los cuales no se pueden definir bien si es de la parte delantera o posterior esto es más recurrente en las subidas y en las partes planas, se pide la revisión del sistema completo para que la unidad no se quede varada a medio camino atendiendo emergencias.
- ✓ y SISTEMA ELECTRICO: No presenta ningún defecto por el momento.
- ✓ y CABINA: La cabina presenta fallos en la hermeticidad ya que el polvo y el agua ingresan con facilidad, la camilla se encuentra defectuosa ya que no se entiende por la falta de ruedas, el intercomunicador se encuentra inoperativo estos fallos afectan a los pacientes que son trasladados como al personal médico que los atiende.
- ✓ y MOTOR: El motor esta presentando consumo de aceite, fugas de aceite por la parte lateral del monoblock también presenta pérdida de potencia cuando supera los 3000 msnm, el motor en frio emite humo azul por el tubo de escape, se encendió el indicador de presión de aceite que me alerta sobre problemas críticos en la lubricación del motor por el cual la unidad en estos momentos se encuentra sin usarse.

ATENTAMENTE

70377646

MINISTERIO DE SALUD  
Y JAIRO CHUCCHU CABALLERO  
C.B.E. CONTRA  
C.C. 00097  
JEFE M.R. PAMPAROMAS