



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 18 de Junio del 2026

INFORME N° D000059-2026-MIDIS/P65-ABA-MRR

A : **CARLOS ALBERTO GARCIA MARCOS**
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Asunto : Requerimiento de mantenimiento correctivo de vehículo de placa ACP-270, de la Sede Central del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Referencia : Informe Técnico N° 0010449-2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y, hacer de su conocimiento lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 16.06.2026 , el conductor del vehículo de placa ACP-270, Sr. Adiel Liñán Minaya , mediante correo electrónico reporta problemas mecánicos respecto a fuga de líquido refrigerante del radiador, sonido en tubo de escape y golpeteo y sonido en la suspensión posterior.
- 1.2 Con fecha 16.06.2026 , el Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales, autoriza el traslado el vehículo de placa ACP-270, a taller, para que realice un diagnóstico de los problemas presentados.
- 1.3 Con fecha 16.06.2026, la empresa Motor Speed Car SRL, mediante Informe Técnico N° 0010449-2026, informa fallas que presenta el vehículo de placa ACP-70, después de realizar el análisis operativo del vehículo.

II. ANÁLISIS

2.1 Los datos de los vehículos a intervenir son:

ITEM	PLACA	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	KILOMETRAJE	TIPO DE COMBUSTIBLE
1	ACP-270	HYUNDAI	TUCSON	PLOMO	2014	131255	Gasohol Premium

2.2 De acuerdo al Informe Técnico N°0010449-2026, después de realizar la evaluación al vehículo de placa **ACP-270**, se evidencia fallas en el sistema de refrigeración, sistema de escape y suspensión. El servicio de mantenimiento correctivo a realizar, se desarrollará en atención a las actividades siguientes:

- ✓ Mantenimiento de Sistema de Refrigeración
 - Desmontaje y montaje de radiador
 - Suministro de radiador.
 - Cambio de líquido refrigerante de motor
- ✓ Mantenimiento de Sistema de Escape
 - Cambio de 02 soportes de tubo de escape parte posterior.

N° Exp :



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

- ✓ Mantenimiento de Suspensión
 - Cambio de 02 amortiguadores posterior.
 - Cambio de 02 resortes de suspensión posterior

- ✓ Otros
 - Cambio de 02 plumillas limpia parabrisas delantero

III. CONCLUSIONES

- 3.1 De lo indicado en el Item 2.2 , resulta necesario realizar el mantenimiento correctivo de la unidad vehicular de placa, **ACP -270**, a fin de alargar la vida útil del motor y garantizar el traslado seguro y sin contratiempos del personal del programa.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 En virtud a lo expuesto, se recomienda solicitar a la Unidad de Administración la autorización para que se realice la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de la unidad vehicular de placa, **ACP -270** , de la Sede Central del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, para lo cual se adjunta los Términos de Referencia y Pedido SIGA respectivo.

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

MARCO ANTONIO REYES REYNA
ESPECIALISTA EN SERVICIOS GENERALES
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

MRR/MRR