

Priorización de adquisición de repuestos y cantidades

En primer orden:

- 4 unidades de imagen para impresora Lexmark MX722ADHE número de parte 58D0Z00
- 2 unidades de fusor para impresora Lexmark MX722ADHE número de parte 41X2234
- 2 unidades de imagen para impresora Lexmark MX421 número de parte 56F0z00
- 3 unidades de revelado para Fotocopiadora TaskAlfa 6002i Número de parte DV-8550
- 3 unidades de fusor para Fotocopiadora TaskAlfa 6002i Número de parte FK-8550
- 01 Paper feeder para Lexmark CS720 número de parte 41X0396
- 8 unidades RETARD ROLLER ASSY número de parte 302F909171
- 8 unidades PULLEY FEED ASSY número de parte 302F906230
- 8 unidades PULLEY PICKUP ASSY número de parte 302HN06080
- 8 unidades PARTS PULLEY PICKUP número de parte 302ND94340
- 8 unidades PARTS ROLLER RETARD número de parte 302ND94351
- 8 unidades PULLEY PICKUP número de parte 302N406030
- 5 unidades PULLEY SEPARATION número de parte 303LL07190
- 5 unidades BELT PF número de parte 303LL07531
- 5 unidades PULLEY LF número de parte 303M407480
- 02 kit de mantenimiento para impresora Kyocera M3655idn. Número de parte MK 3302
- 4 unidades de fusor para Impresora M3655. Número de parte FK-3300
- 20 baterías 12V,7AH

En segundo orden (de existir presupuesto):

- 01 Controller board para Lexmark MX722ADHE número de parte 41X1147
- 01 PARTS OPERATION UNIT L SP para fotocopiadora multifuncional Taskalfa 6003i. Número de parte 302VH94102